




EQUIPO DE CORTE PLASMA

PANEL DE CONTROL



- Regulador de amperaje de corte: Es usado para regular el amperaje al momento del corte.
- Indicador de encendido: Al prender significa que el equipo está encendido.
- 3. Luz de alarma de sobreamperaje o sobrecalentamiento: cuando sobrecaliente, la luz se encenderá.
- 4. Instalación incorrecta de la antorcha de corte y alarma de baja presión de aire
- lámpara piloto de voltaje: Encienda el interruptor de la pistola de corte, genere el voltaje, la lámpara encendida.
- **6. RUN/SET:** al cortar la pieza de trabajo, gire a "RUN"; al hacer la prueba de gas, gire a "SET".



PARÁMETROS

Modelo	VIPER CUT 40	Frecuencia (Hz)		50/60
Potencia de entrada nominal (KW)	4.9	Corriente de entrada (V)		1-220/230/240±10%
Corriente de entrada nominal (A)	32	A	Acero al carbono	≤9
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	40A al 60%	Corte Recomendado A	Acero inoxidable	-6
	30A al 100%	(mm)		≤6
Peso neto	6.2kg		Aluminio	≤6
Dimensiones (mm)	460x146x278	Factor de potencia		0.7
Voltaje en vacío (V)	38.5	Refrigeración		AF
Rango de corriente (A)	20~40	Clase de protección		IP21



Antorcha S65